



SIRIUS-PCB Ltd
www.sirius-pcb.com e-mail: office@sirius-pcb.com

**Ампер-час метър
Ah Meter
№100885**



Устройството е изграден на базата на съвременен микроконтролер и е предназначен за измерване на електрически ток (**A**) и електрическа енергия (**Ah**). Намира своето приложение при електрохимични системи като галванизация, измерване на капацитет на акумулатори и др.

Основни параметри на Ah Meter:

- Измерване на ток: $1 \div 2000A DC$ (според избрания шунт)
- Точност:
 - На измерения ток: $\pm 1\%$
 - Време: $\pm 1\%$
- Тип на шунтов резистор: **60mV** или **75mV**
- Енергонезависима памет за запазване на:
 - Тип на шунтовия резистор
 - Максимален ток на шунтовия резистор
 - Електрически заряд (**Ah**)
 - Време (ЧЧ:ММ)
- Екран: 4-разряден 7-сегментен светодиоден дисплей
- Захранващо напрежение: $8 \div 18V DC/100mA$
- Размери на платката: **60 x 36mm**

Описание

- Измервателен уред за измерване на електрически заряд (ампер-час), ток (ампер), време (**ЧЧ:ММ**)
- Клема J1 (PWR)


Сигнализация:

- Светодиод D3(зелен) – свети при измерване на Ток (**A**)
- Светодиод D4(жълт) – свети при измерване на електрически заряд (**Ah**)

Бутони:

- S1 (Set) – влизане в меню настройки
- S2(Down) (Reset) – намаляване на параметър / нулиране на показание за електрически заряд и време
- S3(Up) (A/Ah/Time) – увеличаване на параметър / преминаване следващия екран от главното меню


Схема на свързване на устройството



1. Главен экран

	Моментен ток (A)
	Измерен електрически заряд (Ah)
	Изминало време(ЧЧ:ММ) и електрически заряд (Ah) (Променя се през 3сек.)

2. Задаване на параметри:



3. Функции на бутоните

Set	При задържане влиза в меню настройки; При кратко натискане преминава на следващото меню;
Reset	При задържане нулира показанията за електрически заряд Ah (ампер-час) и време
A/Ah/Time	При кратко натискане преминава на следващо меню (показани в т.1)

Когато устройството е на един от главните си екрани (**A**, **Ah** или **Time**) се задържа бутон **Set** за 3 секунди

Избираме тип на шунтовия резистор
Up – 75mV, **Down** – 65mV

Задаване на ток за шунтовия резистор:
От 1A до 2000A

4. Промяна на параметри

- При кратко натискане - увеличава/намалява с 1A
- При задържане –увеличава/намалява с 1A на всеки 100ms
- При задържане повече от 3 секунди –увеличава/намалява с 100A всяка секунда
- Ако не е натиснат бутон повече от 3 секунди, автоматично излиза от меню настройки